

ADAPTABLE - BROYEUR / RELEVAGE		
Anomalie constatée	Causes probables	Solutions
aucune mise en route	pas d'alimentation secteur	verifier prise / fusible / disjoncteur
	sécurité carte	laisser débranché 15 minutes
	sécurité moteur	
aucune mise en route avec chasse, mais mise en route quand on branche l'appareil sur le secteur	carte défectueuse	remplacer carte
	turbine entre cuve et pressostat débranchée	ouvrir le capot et rebrancher turbine (tuyau transparent)
mise en route intempestive	fuite chasse d'eau ou autre appareil sanitaire	réparer la fuite
	clapet anti retour	vérifier la membrane du clapet ou joint de la boule du clapet
	interférence électrique	vérifier la sélectivité de ligne
bruit moteur mais pas d'évacuation	blocage par corps étranger	ôter le corps
	condensateur défectueux	remplacer le condensateur
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation
fonctionnement continu	humidité sur carte	sécher la carte
	temporisation hs	vérifier carte
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation
	relevage trop contraignant	revoir l'installation
mauvaise évacuation	manque d'eau	vérifier le débit de la chasse
	relevage trop contraignant	revoir l'installation
	mauvais diamètre d'évacuation	vérifier l'installation
pas de mise en route avec douche	grille de bonde ne laisse pas passer l'eau	nettoyer ou ôter la grille de bonde
	bac à douche trop bas	vérifier la hauteur de 130mm entre le bac et l'appareil
évacuation très lente	l'event du couvercle bouché	déboucher l'event
mauvaise odeur	manque d'eau	vérifier le débit de la chasse
COMPACT		
Anomalie constatée	Causes probables	Solutions
aucune mise en route	pas d'alimentation secteur	vérifier prise / fusible / disjoncteur
	sécurité carte	laisser débranché 15 minutes
	turbine débranchée	rebrancher turbine
	bouton poussoir défectueux	souffler dans la turbine pour vérifier, changer le poussoir si nécessaire
l'eau arrive, pas d'évacuation avec bruit moteur	condensateur défectueux	remplacer condensateur
	blocage par corps étranger	contacter le s.a.v
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation
	sécurité moteur (sans bruit)	laisser débranché 15 minutes
bruit moteur mais pas d'évacuation	électrovanne bouchée	nettoyer le filtre de l'électrovanne
	électrovanne ou carte défectueuse	contacter le s.a.v
appareil bruyant	sangle soutient moteur cassée	remplacer sangle
	arrivée d'eau insuffisante	vérifier diamètre / pression arrivée d'eau
	effet de siphonage	vérifier installation
mauvaise évacuation	arrivée d'eau insuffisante	vérifier diamètre / pression arrivée d'eau
	effet de siphonage	vérifier installation
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation